



Согласовано
Начальник МУ «Управление образования
Курчалоевского муниципального района»
А.М.Халимов
2023г.

Утверждаю
Директор
МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2»
С.У.Ибрагимова

07 сентября 2023г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
ЭПДР ЕМ 1008 В28 ВР 15 А С 970 ЕС Д А О Ф
Владелец: Ибрагимова Сузана Увайсовна
Действителен: с 05.04.2023 до 28.06.2024

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): 366316, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул. А.-Х. Кадырова, д. 97/а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): образовательные услуги

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 1471,9 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да.нет); 2091,4 кв.м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бачи-Юртовская средняя школа №2 им. Героя России Первого Президента ЧР А-Х.Кадырова."

Адрес места нахождения организации: 366316, Чеченская Республика, Курчалоевский район, с. Бачи-Юрт, ул. А-Х Кадырова, д. 97/а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность

Форма собственности: муниципальная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: МУ «Управление образование Курчалоевского муниципального района» 366314, Курчалоевский район, г. Курчалой, ул. Кадырова А.А., 50

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: посещаемость 580 человек в день, вместимость – 380 посадочных мест, пропускная способность 580 человек

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха, с умственной отсталостью):

1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/ п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 сентября 2023 г.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования Администрации Курчалоевского района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	ОУ организует работу по обучению детей-инвалидов в дистанционной форме	Договор с ГБОУ «Центр образования» г.Грозный
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p>	<p>Имеется</p> <p>Аренда при необходимости</p> <p>Отсутствует</p> <p>Имеются</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствуют</p> <p>Отсутствует</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, будет проводиться при условии финансирования программы. Установка, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования</p>

	<p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>Отсутствует</p> <p>Имеются</p>	
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	Заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	3	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 2 квартале 2022 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников

5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	4	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	0	
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	3	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016г.
11	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	имеется	

3. Управленческое решение

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	установка знаков, указателей об объекте	2023 г.
1.2.		
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2025 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2023-2028 г.

2.3	Организация места для размещения собаки-проводника	2025 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2023-2028 г.
2.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.6	Закупка кресла-коляски	2029 г.
2.7	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2023г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников»1 кв 2024 г
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований – Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.8 Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2 им. Героя России Первого Президента ЧР А-Х.Кадырова.»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 07 ноября 2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2» от 31 августа 2023 года № 116 (акт прилагается).

МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2 им. Героя России Первого Президента ЧР А-Х.кадырова» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МУ «Отдел образования
Курчалоевского муниципального района»

_____ А.М.Халимов

_____ 2023 г.

Утверждаю

Директор

МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2»

_____ С.У.Ибрагимова

_____ «07» сентября 2023г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

с.Бачи-Юрт

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

_____ «07 » 09 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1471,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да- 2092,3 кв.м
1.4. Год постройки здания 2008г. последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2024, капитального 2023-2024
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бачи-Юртовская СШ №2 им Героя России Первого Президента ЧР А-Х.Кадырова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 366316, Российская Федерация, Чеченская республика, Курчалоевский район, с.Бачи-Юрт, ул.А-Х.кадырова, 97/а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Дети, находящиеся в отдаленных от школы населенном пункте: для учащихся, проживающих на территории села Бачи-Юрт, доставка осуществляется самостоятельно, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком)_ 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А,Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Рек

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Рек
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Рек
5	Санитарно-гигиенические помещения	Рек
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Рек
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Реконструкции

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ 2023-2027 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза ;_ разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _;

4.4.6. другое _.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «Бачи-Юртовская СШ №2» на 27 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 17+2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии

(руководитель рабочей группы)

Директор школы Ибрагимова С.У.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель директора по УВР Далхаева Ф.М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Завхоз Салимханов М.О.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители учреждения

(организации), расположенной
на объекте

Психолог Бахалаева А.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Учитель математики Товзаева М.Х.

(Должность, Ф.

(Подпись)

Согласовано:

Руководитель учреждения
(организации)

Директор Ибрагимова С.У

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2023 г. (протокол
№ _____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бачи-Юртовская СШ №2» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Бачи-Юрт, улица А-Х.КадYROва, 97/а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Поверхность пути: У бетонных плит ровная укладка, но толщина швов между плитами – 0,01 до 0,075 м	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.4	Пандус (наружный)	нет			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	есть		3	Зоны для парковки (стоянка) автомобилей инвалида: -	ДП-В	Знаки парковки для инвалидов	ГР

				обозначены знаками (международными)		
ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения на территории	ДП-В		2	У бетонных плит ровная укладка, но толщина швов между плитами -0,01 до 0,075 м, выравнивание швов на площадке после реконструкции
Авгостоянка и парковка	ДП-В		3	Знаки парковки для инвалидов

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкции здания) в 2023-2027 году.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «07» 09 2023 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бачи-Юртовская СШ №2» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Бачи-Юрт, улица А-Х.Кадырова, 97/а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	4	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	5	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	6	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	6	7	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.5	Тамбур	нет			Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Доступность зоны универсальная

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1
от «07» 09 2023 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Бачи-Юртовская СШ №2» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Бачи-Юрт, улица А-Х.Калдырова, 97/а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Содержание			
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	18	8	Замечаний не выявлено	ДП-В			
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	17	9	Ширина марша 1,32	ДЧ(Г,С,У)	Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания	Реконструкция здания	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					Сделать пандусы, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						Реконструкция здания	

3.5	Дверь	Есть	10	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	9,13 11,12	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей)	ДЧ-В	Сделать предупредительную информацию о препятствии	Реконструкция здания

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны здания (внутри здания)	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ(Г,С,У)			Сделать марши не менее 1,35 м, если предусмотрено конструкцией здания
Пандус (внутри здания)				Сделать пандусы, если позволит конструкция здания
Лифт пассажирский (или подъемник)				Сделать лифт, если позволит конструкция здания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2023-2027 году.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Бачи-Юртовская СШ №2» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Бачи-Юрт, улица А-Х.КадYROва, 97/а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане			№ фото	Содержание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7,8	13, 14 Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В	
-------------------------	--	--	--	-----------------------	------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2023-2027 году.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет						Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет				Содержание			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
	есть/ нет	№ на плане		
Жилые помещения	нет			
			Значимо для инвалида (категория)	Содержание
				Виды работ

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бачи-Юртовская СШ №2» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Бачи-Юрт, улица А-Х.КадYROва, 97/а
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
5.1	Туалетная комната	нет				ДЧ-В		Реконструкция здания
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет					Душевая кабина: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней. Параметры душевых: -1,8 на 1,8 м (закрытые); -1,2 на 0,9м (открытые, со сквозным проходом, полудуши),	Реконструкция здания

						<p>Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и открытых) – ширина не менее 1,8 м.</p> <p>Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для личной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды) – размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м. проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: -2,4м, - 1,8м- без скамей. В раздевалных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины – по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м.); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч для хранения костылей и протезов (не менее двух)</p>	
5.3	<p>Бытовая комната (гардеробная)</p>	нет				<p>Реконструкция здания</p>	

Туалетная комната			Реконструкция здания
Душевая/ванная комната			Реконструкция здания
Бытовая комната (гардеробная)			Реконструкция здания

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г,

У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы, если это позволяет реконструкция здания в 2023-2027 году.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Бачи-Юртовская СШ №2» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Бачи-Юрт, улица А-Х.Кадырова, 97/а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/ нет	№ на плане	№ фото				
6.1	Визуальные средства	есть		15	Нет световой сигнализации	ДЧ-В	Установить световую сигнализацию	Реконструкция здания
6.2	Акустические средства	есть		16	Замечаний не выявлено	ДЧ-В		
6.3	Тактильные средства	нет			Система оповещения о пожаре-световая, синхронно со звуковой сигнализацией, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		Установить тактильные средства	Реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне							Реконструкция здания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДП-В		23	Установить световую сигнализацию

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы, если это позволяет конструкция здания в 2023-2027 году.







Выход













